

## 召回車輛詳細資料

牌子	凌志
款式	ES, UX, RZ, RX
摘要	檢查或更換前方識別鏡頭
召回詳細內容	由於供應商在特定生產期間對鏡頭外殼的雷射焊接不充分，隨著時間的推移，鏡頭外殼受到外部壓力時可能會分離，導致鏡頭滲水。如果發生這種情況，鏡頭內部的電路可能會短路，導致無法顯示車輛前方和/或後方區域的影像。
車輛製造日期	2022年11月至2023年8月
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520012 / 28719268
進口商 - 查詢網頁	<a href="https://inchcape.toyotamacau.com/">https://inchcape.toyotamacau.com/</a>
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

## 受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTHY35BH102059717
2	JTHY35BH102060835
3	JTHY35BH202061007
4	JTHY35BH302059783
5	JTHY35BH302061212
6	JTHY35BH402060182
7	JTHY35BH502060255
8	JTHY35BH602060104
9	JTJAAAAB20A004260
10	JTJAAAAB20A005117
11	JTJAAAAB40A004583
12	JTJAAAAB40A004843
13	JTJAAAAB50A004141
14	JTJAAAAB70A002701
15	JTJAAAAB70A004626
16	JTJAAAAB80A004666
17	JTJAAAAB90A003011
18	JTJAAAABX0A003843
19	JTJAAAABX0A004507
20	JTJAAAABX0A004961
21	JTJCHCJA902007934
22	JTJCMCHA102004432
23	JTJCMCHA802004282
24	JTJCMCHAX02001268