

召回車輛詳細資料

牌子	Jaguar Land Rover
款式	XF / XE / F-PACE / Discovery Sport / Range Rover
摘要	更換司機位或乘客位安全氣囊 N603 + H356 + N587 + H361
召回詳細內容	部分特定安全氣囊氣體發生器內的推進劑可能隨時間劣化，這可能導致安全氣囊啟動時發生過度燃燒。過度劇烈的燃燒會使氣體發生器啟動時內部壓力過大，進而可能導致發生器主體破裂。 建議先將車輛送回日豐車行有限公司的維修中心，檢查安全氣囊零件的序列號是否在召回範圍內。如果不在範圍內，則無需更換；如果在範圍內，則必須進行更換。
車輛製造日期	XF (X250) 2009年 - 2015年 XF (X260) 2016年 - 2017年 XE (X760) 2016年 - 2017年 F-PACE (X761) 2017年 Discovery Sport (LC) 2015年 - 2017年 Discovery Sport (JC) 2016年 - 2017年 Range Rover (LM) 2007年 - 2012年
進口及銷售商名稱	宏益汽車有限公司
進口及銷售商 - 查詢電話	28521212
進口及銷售商 - 查詢網頁	https://retailers.landrover.com.hk/vang-iek-macau
維修代理商名稱	日豐車行有限公司
維修代理商 - 查詢電話	28520012
維修代理商 - 查詢網頁	https://retailers.landrover.com.hk/yat-fung-motors-limited
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	SADCA2AV3HA067847
2	SADCA2AV4HA058428
3	SADCA2AV5HA064674
4	SADCA2AV6HA090863
5	SADCA2AV7HA058097
6	SADCA2AV9HA056271
7	SADCA2AV9HA056366
8	SADCA2AVXHA081261
9	SAJAB4AG0HA963232
10	SAJAB4AG1HA954216
11	SAJAB4AG1HA963210
12	SAJAB4AG2GA912328
13	SAJAB4AG3GA912466
14	SAJAB4AG3HA962527
15	SAJAB4AG4HA952699
16	SAJAB4AG4HA955361
17	SAJAB4AG4HA962732
18	SAJAB4AG5GA911450
19	SAJAB4AG5HA962450
20	SAJAB4AG5HA962822
21	SAJAB4AG7HA955192
22	SAJAB4AG8GA911958
23	SAJAB4AG8HA957730
24	SAJAB4AG8HA961342
25	SAJAB4AG8HA961468
26	SAJAB4AG9HA961365
27	SAJAB4AG9HA963164
28	SAJAB4AGXHA961469
29	SAJAB4AGXHA962542
30	SAJAC05H0AFR72773
31	SAJAC05H1BFS06679
32	SAJAC05H2BFS17187
33	SAJAC05H3CFS29723
34	SAJAC05H4CFS28127
35	SAJAC05H4CFS54260
36	SAJAC05H5CFS54851
37	SAJAC05H8CFS28132
38	SAJAC05H9AFR71069
39	SAJAC05H9BFS06669
40	SAJAC05H9CFS54254
41	SAJAC05HXBFS15462
42	SAJAC05HXCFS44722
43	SAJAC05M29FR05942
44	SAJAC05M79FR15141
45	SAJAC05M79FR16256
46	SAJAC05M7DPU06895
47	SAJAC05M89FR05637
48	SAJAC05M8FPU69166

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
49	SAJAC07R791R35184
50	SAJAC07R891R38983
51	SAJAC08R8CMS47490
52	SAJBB4AG2GCY17048
53	SALCA2AG0GH555777
54	SALCA2AG0GH557559
55	SALCA2AG0GH570568
56	SALCA2AG1GH550703
57	SALCA2AG1GH606039
58	SALCA2AG2GH555750
59	SALCA2AG2GH557868
60	SALCA2AG2GH570622
61	SALCA2AG2GH606051
62	SALCA2AG2GH617373
63	SALCA2AG2GH626025
64	SALCA2AG3FH521914
65	SALCA2AG3FH541998
66	SALCA2AG3GH550251
67	SALCA2AG3GH555689
68	SALCA2AG3GH563503
69	SALCA2AG4FH501445
70	SALCA2AG4GH550369
71	SALCA2AG4GH575241
72	SALCA2AG5FH502524
73	SALCA2AG5GH555712
74	SALCA2AG6FH514990
75	SALCA2AG6FH521826
76	SALCA2AG6GH549594
77	SALCA2AG6GH557808
78	SALCA2AG6GH626156
79	SALCA2AG6HH637773
80	SALCA2AG7FH540871
81	SALCA2AG7GH549622
82	SALCA2AG7HH638771
83	SALCA2AG8GH546485
84	SALCA2AG8GH550293
85	SALCA2AG8GH555042
86	SALCA2AG8GH586775
87	SALCA2AG9FH521898
88	SALCA2AG9FH536482
89	SALCA2AG9FH541410
90	SALCA2AG9GH574473
91	SALCA2AG9HH641350
92	SALCA2AG9HH642465
93	SALCA2AGXFH514975
94	SALCA2AGXGH558816
95	SALLMAM338A297371
96	SALLMAM339A300436

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
97	SALLMAME3AA318521
98	SALLMAME3CA362680
99	SALLMAME3CA379437