召回車輛詳細資料

牌子	豐田
款式	Corolla Cross(MXGH10/MXGA10)
摘要	軟尺十字頭
召回詳細內容	<p>該車輛的轉向系統由一個轉向中間軸組件組成，該組件將方向盤連接到轉向齒條。存在上部萬向接頭在供應商處製造時可能存在裂紋的可能性。在這種情況下，裂紋可能會因轉向操作所產生的壓力隨時間增長。如果裂紋擴大，可能會導致異常噪音、異常的轉向感以及轉向時方向盤的額外遊隙。最終，萬向接頭可能會斷裂，造成轉向喪失，並增加發生事故的風險。</p>
車輛製造日期	2023年7月18日 - 2023年9月4日
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520098
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.toyotamacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTNAAAAB00J002327
2	JTNAAAAB00J002344
3	JTNAAAAB10J002403
4	JTNAAAAB10J002434
5	JTNAAAAB20J002362
6	JTNAAAAB20J002460
7	JTNAAAAB30J002399
8	JTNAAAAB30J002435
9	JTNAAAAB40J002346
10	JTNAAAAB40J002380
11	JTNAAAAB50J002369
12	JTNAAAAB50J002470
13	JTNAAAAB60J002350
14	JTNAAAAB60J002445
15	JTNAAAAB70J002339
16	JTNAAAAB90J002410
17	JTNABAAB00J005662
18	JTNABAAB00J005922
19	JTNABAAB10J006190
20	JTNABAAB20J006117
21	JTNABAAB20J006196
22	JTNABAAB40J005728
23	JTNABAAB50J006080
24	JTNABAAB50J006161
25	JTNABAAB60J006167
26	JTNABAAB70J005996
27	JTNABAABX0J005572
28	JTNABAABX0J006074