

## 召回車輛詳細資料

牌子	Bentley
款式	Mulsanne 5座版
摘要	後座安全帶固定板安裝
召回詳細內容	安全帶固定點無法滿足負載要求，一旦發生碰撞事故，後座安全帶插片可能與車身結構脫離，導致司機或乘客受傷。
車輛製造日期	2012年1月至2018年9月
進口商名稱	君豪汽車有限公司
進口商 - 查詢電話	2872 1616
進口商 - 查詢網頁	
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

## 受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	SCBBA63Y3DC018204
2	SCBBA63Y1DC018282
3	SCBBA63Y1DC018217
4	SCBBA63Y0EC001023
5	SCBBA63YXEC018721
6	SCBBA63Y5FC001357
7	SCBBA63YXDC017499
8	SCBBA63YXDC017485
9	SCBBA63Y5EC019694
10	SCBBA63Y8EC018832
11	SCBBA63Y4DC017451
12	SCBBA63Y2FC001154
13	SCBBD63YXGC001475
14	SCBBE63Y3GC001671
15	SCBBE63Y7GC001978
16	SCBBD63Y8GC002401