

召回車輛詳細資料

牌子	LAMBORGHINI
款式	AVENTADOR
摘要	燃油蒸氣迴路系統升級
召回詳細內容	<p>由於對產品的持續監控，林寶堅尼汽車公司發現，在某些汽車上，如果油箱嚴重超載和特殊處理條件，液體燃料可能會到達碳罐。如果燃料到達淨化閥，這可能會影響燃料 EVAP 系統的功能。EVAP系統組件故障可能導致燃油蒸汽處理不當。如果燃料蒸汽處理不當，特定的操作（例如發動機在怠速時超速運轉）可能意味著燃料蒸汽和熱氣體之間的接觸。特別是如果與未經批准的售後排氣系統結合使用，這可能導致火災危險。</p>
車輛製造日期	2012年
進口商名稱	嘉馬汽車有限公司
進口商 - 查詢電話	28415060 / 62212192
進口商 - 查詢網頁	service@kingsbridgecars.com
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	ZHWEC1477CLA00682
2	ZHWEC1476CLA00169
3	ZHWEC1479CLA00490