

召回車輛詳細資料

牌子	MERCEDES BENZ
款式	GLE-CLASS
摘要	檢查/更換48V電池地線
召回詳細內容	前排乘客座椅下方的 48 V 接地點的螺紋連接可能在車輛扭矩過低的情況下擰緊。在這種情況下，接地線的電纜接線頭可能無法正確固定，因此該連接處的電氣過渡電阻可能會增加。因此，不能完全排除該區域的溫度升高以及熱損壞的風
車輛製造日期	2019年4月至2020年9月
進口商名稱	仁孚行有限公司
進口商 - 查詢電話	28850138
進口商 - 查詢網頁	https://www.zungfu.com.mo
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	W1N1671612A297691
2	W1N1671612A469970
3	W1N1673612A276906
4	W1N1673612A282918
5	WDC1671592A031362
6	WDC1671592A043263
7	WDC1671592A043275
8	WDC1671592A043537
9	WDC1671592A043727
10	WDC1671592A044133
11	WDC1671592A044154
12	WDC1671592A044535
13	WDC1671592A044760
14	WDC1671592A046466
15	WDC1671592A084273