

召回車輛詳細資料	
牌子	TESLA
款式	Model X
摘要	檢查及更新軟體以校正制動液低位臨界值範圍
召回詳細內容	本次召回的某些 Model X 車輛中，制動液位感測器向車輛控制器輸入信號設置的臨界值範圍不足，在制動液位較低時可能無法發出警報，極端情況下可能影響制動表現，增加碰撞風險。
車輛製造日期	Tesla 將提供 軟件更新修正問題。
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	https://www.tesla.com/zh mo
受影響車輛的車身編號(汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	7SAXCCE58PF404934
2	7SAXCCE63PF404932
3	7SAXCCE63PF404929
4	7SAXCCE56PF404933
5	7SAXCCE52PF404931
6	7SAXCCE50PF404930
7	7SAXCCE61PF404928