

召回車輛詳細資料

牌子	凌志
款式	NX300(AGZ10), RX300(AGL20/AGL25)
摘要	高壓燃油泵
召回詳細內容	車輛高壓燃油泵有一個柱塞，它在汽缸中向下移動並產生真空，通過燃油入口控制閥吸入燃油；它在汽缸中向上移動則產生壓力，這令燃油透過止回閥進入引擎。由於高壓燃油泵中某些部件的裝壓力不足，長期運作可能會導致：(1)汽缸移動，造成汽缸和泵體之間出現磨損，致使上述兩個閥門的應力增加；和/或(2)閥座在泵體內移動，造成閥座磨損，及增加入口控制閥的應力。應力增加會令到受影響閥門的焊接處出現裂縫，引起燃油洩漏及產生異味。在出現火源的情況下，燃料洩漏會增加起火風險。
車輛製造日期	NX300 – 2017年9月6日 - 2021年8月31日 RX300 – 2020年8月5日 - 2022年3月11日
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520012 / 28719268
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.lexusmacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTJBAMCA002173780
2	JTJBAMCA102160505
3	JTJBAMCA102160651
4	JTJBAMCA202162182
5	JTJBAMCA302169190
6	JTJBAMCA502156067
7	JTJBAMCA502159079
8	JTJBAMCA502161284
9	JTJBAMCA602121893
10	JTJBAMCA602155834
11	JTJBAMCA602156255
12	JTJBAMCA602163609
13	JTJBAMCA802155530
14	JTJBAMCA802161439
15	JTJBAMCAX02171955
16	JTJBAMCAX02174242
17	JTJYARBZ002086041
18	JTJYARBZ002086721
19	JTJYARBZ002091076
20	JTJYARBZ002108250
21	JTJYARBZ002108667
22	JTJYARBZ002121581
23	JTJYARBZ002127915
24	JTJYARBZ002138154
25	JTJYARBZ002148781
26	JTJYARBZ002194028
27	JTJYARBZ002194157
28	JTJYARBZ102104031
29	JTJYARBZ102108905
30	JTJYARBZ102109679
31	JTJYARBZ102118222
32	JTJYARBZ102151656
33	JTJYARBZ102192935
34	JTJYARBZ102197553
35	JTJYARBZ202103616
36	JTJYARBZ202121629
37	JTJYARBZ202141332
38	JTJYARBZ202142190
39	JTJYARBZ202148930
40	JTJYARBZ202187050
41	JTJYARBZ302090035
42	JTJYARBZ302095414
43	JTJYARBZ302103298
44	JTJYARBZ302118478
45	JTJYARBZ302132767
46	JTJYARBZ302154767
47	JTJYARBZ302192189
48	JTJYARBZ402098399

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
49	JTJYARBZ402111717
50	JTJYARBZ402137122
51	JTJYARBZ402148802
52	JTJYARBZ402149349
53	JTJYARBZ402195666
54	JTJYARBZ402199877
55	JTJYARBZ502125254
56	JTJYARBZ502140224
57	JTJYARBZ502196437
58	JTJYARBZ502199113
59	JTJYARBZ502199659
60	JTJYARBZ602088778
61	JTJYARBZ602089476
62	JTJYARBZ602100606
63	JTJYARBZ602111881
64	JTJYARBZ602121097
65	JTJYARBZ602124579
66	JTJYARBZ602125344
67	JTJYARBZ602182420
68	JTJYARBZ602197371
69	JTJYARBZ602199928
70	JTJYARBZ702086389
71	JTJYARBZ702088708
72	JTJYARBZ702093164
73	JTJYARBZ702103501
74	JTJYARBZ702105278
75	JTJYARBZ702117530
76	JTJYARBZ702119116
77	JTJYARBZ702144002
78	JTJYARBZ702189943
79	JTJYARBZ702195242
80	JTJYARBZ802094985
81	JTJYARBZ802096025
82	JTJYARBZ802102129
83	JTJYARBZ802106228
84	JTJYARBZ802117276
85	JTJYARBZ802134076
86	JTJYARBZ802147250
87	JTJYARBZ802154506
88	JTJYARBZ802192110
89	JTJYARBZ802195797
90	JTJYARBZ802195847
91	JTJYARBZ802197078
92	JTJYARBZ802199056
93	JTJYARBZ802200609
94	JTJYARBZ802201694
95	JTJYARBZ902087334
96	JTJYARBZ902095921

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
97	JTJYARBZ902135978
98	JTJYARBZ902146981
99	JTJYARBZ902147631
100	JTJYARBZ902157317
101	JTJYARBZ902184341
102	JTJYARBZ902193007
103	JTJYARBZX02103931
104	JTJYARBZX02120129
105	JTJYARBZX02129526
106	JTJYARBZX02131969
107	JTJYARBZX02144687
108	JTJYARBZX02148335
109	JTJYARBZX02150148
110	JTJYARBZX02154118
111	JTJYARBZX02199351
112	JTJZAMCA002126182
113	JTJZAMCA102122478
114	JTJZAMCA302129142
115	JTJZAMCA402110616
116	JTJZAMCA402120241
117	JTJZAMCA402129974
118	JTJZAMCA702120265
119	JTJZAMCA802116595
120	JTJZAMCAX02094907
121	JTJZAMCAX02120535