

召回車輛詳細資料

牌子	TESLA
款式	Model 3
摘要	當掛入後波時，車內顯示屏無法顯示車輛後方影像。
召回詳細內容	部份受影響的車輛裝配自動駕駛4.0版本 (AP4/HW4.0) 軟件 2023.44.30, 2023.44.30.6 , 2023.44.100. . 由於訊號故障影響後波視像鏡頭, 當入後波時, 車內顯示屏未能顯示車輛後方影像, 從而增加碰撞危險. 司機仍可繼續後車, 但需直接觀察車外環境及 利用後視鏡觀察車輛後方情況. Tesla 將提供軟件更新修正問題 (2023.44.30.7 或之後)
車輛製造日期	2023年11月1日至2023年12月31日
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	https://www.tesla.com/zh_mo
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	LRW3F7EK7RC006918
2	LRW3F7EK9RC006516
3	LRW3F7EK9RC006600
4	LRW3F7EK9RC006645
5	LRW3F7EK9RC006869
6	LRW3F7FS0RC006807
7	LRW3F7FS0RC006953
8	LRW3F7FS0RC014888
9	LRW3F7FS1RC006668
10	LRW3F7FS1RC006847
11	LRW3F7FS2RC006713
12	LRW3F7FS2RC006761
13	LRW3F7FS2RC006808
14	LRW3F7FS2RC006954
15	LRW3F7FS3RC006624
16	LRW3F7FS3RC006848
17	LRW3F7FS3RC014559
18	LRW3F7FS4RC006535
19	LRW3F7FS4RC006759
20	LRW3F7FS4RC006955
21	LRW3F7FS4RC006986
22	LRW3F7FS5RC006625
23	LRW3F7FS5RC006849
24	LRW3F7FS5RC014188
25	LRW3F7FS6RC006987
26	LRW3F7FS6RC007069
27	LRW3F7FS6RC014118
28	LRW3F7FS7RC006626
29	LRW3F7FS7RC006917
30	LRW3F7FS7RC007033
31	LRW3F7FS8RC006537
32	LRW3F7FS8RC006988
33	LRW3F7FS9RC006806
34	LRW3F7FSXRC006670
35	LRW3F7FSXRC006989