

召回車輛詳細資料

牌子	TESLA
款式	Model X
摘要	當掛入後波時，車內顯示屏無法顯示車輛後方影像。
召回詳細內容	部份受影響的車輛裝配自動駕駛4.0版本 (AP4/HW4.0) 軟件 2023.44.30, 2023.44.30.6 , 2023.44.100. . 由於訊號故障影響後波視像鏡頭, 當入後波時, 車內顯示屏未能顯示車輛後方影像, 從而增加碰撞危險. 司機仍可繼續後車, 但需直接觀察車外環境及利用後視鏡觀察車輛後方情況. Tesla 將提供軟件更新修正問題 (2023.44.30.7 或之後)
車輛製造日期	2023年6月1日 至 2023年12月22日
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	https://www.tesla.com/zh_mo
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	7SAXCCE50PF404930
2	7SAXCCE52PF404931
3	7SAXCCE56PF418833
4	7SAXCCE58PF418378
5	7SAXCCE58PF418896
6	7SAXCCE5XPF418639
7	7SAXCCE5XPF418835
8	7SAXCCE61PF404928
9	7SAXCCE63PF404929
10	7SAXCCE63PF404932
11	7SAXCCE67PF418705