

| 召回車輛詳細資料            |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 牌子                  | TESLA                                                                                                                                                                                              |
| 款式                  | Model 3                                                                                                                                                                                            |
| 摘要                  | 修正未能正確提示駕駛者車輛之前行李艙蓋是否已鎖上.                                                                                                                                                                          |
| 召回詳細內容              | <p>部份受影響的車輛未能正確感應行李艙蓋是否已鎖上.</p> <p>由於沒有正確提示, 導致駕駛者不清楚前行李艙蓋已經在開啟狀況下, 仍然繼續駕駛車輛。</p> <p>在最壞情況下, 打開的行李艙蓋，有可能影響駕駛者視線，導致碰撞意外。</p> <p>Tesla 將提供檢查及軟件更新修正問題 (2024.20.3或之後)</p> <p>廠方參考編號: SB-24-00-012</p> |
| 車輛製造日期              | 2020年9月21日至2024年6月2日                                                                                                                                                                               |
| 進口商名稱               | TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA                                                                                                                                                                       |
| 進口商 - 查詢電話          | 0800-249                                                                                                                                                                                           |
| 進口商 - 查詢網頁          | <a href="https://www.tesla.com/zh_mo">https://www.tesla.com/zh_mo</a>                                                                                                                              |
| 受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號) | 見附件                                                                                                                                                                                                |

## 受影響車輛資料

| 序號 | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|----|-------------------|
| 1  | 5YJ3F7EA0MF816543 |
| 2  | 5YJ3F7EA0MF816722 |
| 3  | 5YJ3F7EA0MF816736 |
| 4  | 5YJ3F7EA0MF821791 |
| 5  | 5YJ3F7EA0MF821869 |
| 6  | 5YJ3F7EA1MF816518 |
| 7  | 5YJ3F7EA1MF816549 |
| 8  | 5YJ3F7EA1MF816552 |
| 9  | 5YJ3F7EA1MF816728 |
| 10 | 5YJ3F7EA1MF816731 |
| 11 | 5YJ3F7EA1MF816745 |
| 12 | 5YJ3F7EA1MF821816 |
| 13 | 5YJ3F7EA1MF821878 |
| 14 | 5YJ3F7EA2MF816544 |
| 15 | 5YJ3F7EA2MF816737 |
| 16 | 5YJ3F7EA2MF816740 |
| 17 | 5YJ3F7EA2MF821825 |
| 18 | 5YJ3F7EA2MF821873 |
| 19 | 5YJ3F7EA2MF822084 |
| 20 | 5YJ3F7EA3MF816536 |
| 21 | 5YJ3F7EA3MF816567 |
| 22 | 5YJ3F7EA3MF816729 |
| 23 | 5YJ3F7EA3MF816732 |
| 24 | 5YJ3F7EA3MF821820 |
| 25 | 5YJ3F7EA4MF816545 |
| 26 | 5YJ3F7EA4MF816724 |
| 27 | 5YJ3F7EA4MF816738 |
| 28 | 5YJ3F7EA4MF816741 |
| 29 | 5YJ3F7EA4MF821874 |
| 30 | 5YJ3F7EA5MF816540 |
| 31 | 5YJ3F7EA5MF816733 |
| 32 | 5YJ3F7EA5MF821818 |
| 33 | 5YJ3F7EA5MF821821 |
| 34 | 5YJ3F7EA5MF821835 |
| 35 | 5YJ3F7EA5MF821866 |
| 36 | 5YJ3F7EA6MF816546 |
| 37 | 5YJ3F7EA6MF816725 |
| 38 | 5YJ3F7EA6MF816739 |
| 39 | 5YJ3F7EA6MF816742 |
| 40 | 5YJ3F7EA6MF816756 |
| 41 | 5YJ3F7EA6MF821813 |
| 42 | 5YJ3F7EA6MF821827 |
| 43 | 5YJ3F7EA6MF822086 |
| 44 | 5YJ3F7EA7MF816538 |
| 45 | 5YJ3F7EA7MF816541 |

## 受影響車輛資料

| 序號 | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|----|-------------------|
| 46 | 5YJ3F7EA7MF816720 |
| 47 | 5YJ3F7EA7MF816734 |
| 48 | 5YJ3F7EA7MF816748 |
| 49 | 5YJ3F7EA7MF821819 |
| 50 | 5YJ3F7EA7MF821822 |
| 51 | 5YJ3F7EA7MF821867 |
| 52 | 5YJ3F7EA7MF821870 |
| 53 | 5YJ3F7EA8MF816547 |
| 54 | 5YJ3F7EA8MF816726 |
| 55 | 5YJ3F7EA8MF816743 |
| 56 | 5YJ3F7EA8MF816757 |
| 57 | 5YJ3F7EA8MF821778 |
| 58 | 5YJ3F7EA8MF821814 |
| 59 | 5YJ3F7EA8MF821876 |
| 60 | 5YJ3F7EA8MF822087 |
| 61 | 5YJ3F7EA9MF816539 |
| 62 | 5YJ3F7EA9MF816542 |
| 63 | 5YJ3F7EA9MF816721 |
| 64 | 5YJ3F7EA9MF816735 |
| 65 | 5YJ3F7EA9MF822082 |
| 66 | 5YJ3F7EA9MF822096 |
| 67 | 5YJ3F7EAXMF816548 |
| 68 | 5YJ3F7EAXMF816565 |
| 69 | 5YJ3F7EAXMF816727 |
| 70 | 5YJ3F7EAXMF821815 |
| 71 | 5YJ3F7EAXMF821877 |
| 72 | 5YJ3F7EB0MF815871 |
| 73 | 5YJ3F7EB0MF816230 |
| 74 | 5YJ3F7EB1MF816236 |
| 75 | 5YJ3F7EB2MF816231 |
| 76 | 5YJ3F7EB2MF821400 |
| 77 | 5YJ3F7EB3MF816237 |
| 78 | 5YJ3F7EB4MF816246 |
| 79 | 5YJ3F7EB4MF821348 |
| 80 | 5YJ3F7EB4MF821463 |
| 81 | 5YJ3F7EB5MF816238 |
| 82 | 5YJ3F7EB5MF816241 |
| 83 | 5YJ3F7EB6MF821352 |
| 84 | 5YJ3F7EB8MF816234 |
| 85 | 5YJ3F7EC0MF821758 |
| 86 | 5YJ3F7EC1MF821753 |
| 87 | 5YJ3F7EC2MF828405 |
| 88 | 5YJ3F7EC8MF821717 |
| 89 | 5YJ3F7EC8MF821720 |
| 90 | LRW3F7EB0MC164123 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 91  | LRW3F7EB0MC164171 |
| 92  | LRW3F7EB0MC164199 |
| 93  | LRW3F7EB0MC222151 |
| 94  | LRW3F7EB0MC222294 |
| 95  | LRW3F7EB0MC239676 |
| 96  | LRW3F7EB0MC284777 |
| 97  | LRW3F7EB0MC284844 |
| 98  | LRW3F7EB0MC284858 |
| 99  | LRW3F7EB0MC284911 |
| 100 | LRW3F7EB0MC285170 |
| 101 | LRW3F7EB1MC164163 |
| 102 | LRW3F7EB1MC222305 |
| 103 | LRW3F7EB1MC239668 |
| 104 | LRW3F7EB1MC239671 |
| 105 | LRW3F7EB1MC247074 |
| 106 | LRW3F7EB1MC284920 |
| 107 | LRW3F7EB1MC284965 |
| 108 | LRW3F7EB1MC285162 |
| 109 | LRW3F7EB1MC349409 |
| 110 | LRW3F7EB2MC164057 |
| 111 | LRW3F7EB2MC164138 |
| 112 | LRW3F7EB2MC164141 |
| 113 | LRW3F7EB2MC175611 |
| 114 | LRW3F7EB2MC222295 |
| 115 | LRW3F7EB2MC222300 |
| 116 | LRW3F7EB2MC284814 |
| 117 | LRW3F7EB2MC285140 |
| 118 | LRW3F7EB2MC285171 |
| 119 | LRW3F7EB3MC164150 |
| 120 | LRW3F7EB3MC222290 |
| 121 | LRW3F7EB3MC222306 |
| 122 | LRW3F7EB3MC225383 |
| 123 | LRW3F7EB3MC239672 |
| 124 | LRW3F7EB3MC284921 |
| 125 | LRW3F7EB3MC349251 |
| 126 | LRW3F7EB4MC222170 |
| 127 | LRW3F7EB4MC222296 |
| 128 | LRW3F7EB4MC222301 |
| 129 | LRW3F7EB4MC225554 |
| 130 | LRW3F7EB4MC247408 |
| 131 | LRW3F7EB4MC284779 |
| 132 | LRW3F7EB4MC284863 |
| 133 | LRW3F7EB4MC284989 |
| 134 | LRW3F7EB4MC285091 |
| 135 | LRW3F7EB4MC285169 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 136 | LRW3F7EB4MC285172 |
| 137 | LRW3F7EB5MC164134 |
| 138 | LRW3F7EB5MC174937 |
| 139 | LRW3F7EB5MC174954 |
| 140 | LRW3F7EB5MC222291 |
| 141 | LRW3F7EB5MC222307 |
| 142 | LRW3F7EB5MC222310 |
| 143 | LRW3F7EB5MC225627 |
| 144 | LRW3F7EB5MC247286 |
| 145 | LRW3F7EB5MC284774 |
| 146 | LRW3F7EB5MC284922 |
| 147 | LRW3F7EB6MC164031 |
| 148 | LRW3F7EB6MC164238 |
| 149 | LRW3F7EB6MC174946 |
| 150 | LRW3F7EB6MC175627 |
| 151 | LRW3F7EB6MC222297 |
| 152 | LRW3F7EB6MC222302 |
| 153 | LRW3F7EB6MC239343 |
| 154 | LRW3F7EB6MC247233 |
| 155 | LRW3F7EB6MC285173 |
| 156 | LRW3F7EB7MC164202 |
| 157 | LRW3F7EB7MC222289 |
| 158 | LRW3F7EB7MC222292 |
| 159 | LRW3F7EB7MC222308 |
| 160 | LRW3F7EB7MC222311 |
| 161 | LRW3F7EB7MC225483 |
| 162 | LRW3F7EB7MC239674 |
| 163 | LRW3F7EB7MC284923 |
| 164 | LRW3F7EB7MC285148 |
| 165 | LRW3F7EB8MC164127 |
| 166 | LRW3F7EB8MC222298 |
| 167 | LRW3F7EB8MC222303 |
| 168 | LRW3F7EB8MC225623 |
| 169 | LRW3F7EB8MC239375 |
| 170 | LRW3F7EB8MC239666 |
| 171 | LRW3F7EB8MC285174 |
| 172 | LRW3F7EB9MC222293 |
| 173 | LRW3F7EB9MC222309 |
| 174 | LRW3F7EB9MC222312 |
| 175 | LRW3F7EB9MC239417 |
| 176 | LRW3F7EB9MC239675 |
| 177 | LRW3F7EB9MC284924 |
| 178 | LRW3F7EBXMC164016 |
| 179 | LRW3F7EBXMC164081 |
| 180 | LRW3F7EBXMC164128 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 181 | LRW3F7EBXMC164291 |
| 182 | LRW3F7EBXMC222299 |
| 183 | LRW3F7EBXMC222304 |
| 184 | LRW3F7EBXMC225557 |
| 185 | LRW3F7EBXMC225624 |
| 186 | LRW3F7EBXMC239670 |
| 187 | LRW3F7EBXMC247140 |
| 188 | LRW3F7EBXMC247204 |
| 189 | LRW3F7EBXMC247350 |
| 190 | LRW3F7EBXMC247364 |
| 191 | LRW3F7EBXMC285175 |
| 192 | LRW3F7EC0MC239685 |
| 193 | LRW3F7EC0MC239699 |
| 194 | LRW3F7EC0MC316829 |
| 195 | LRW3F7EC1MC239677 |
| 196 | LRW3F7EC1MC239680 |
| 197 | LRW3F7EC1MC239694 |
| 198 | LRW3F7EC2MC239686 |
| 199 | LRW3F7EC3MC239681 |
| 200 | LRW3F7EC3MC239695 |
| 201 | LRW3F7EC4MC239687 |
| 202 | LRW3F7EC4MC239690 |
| 203 | LRW3F7EC5MC239679 |
| 204 | LRW3F7EC5MC239682 |
| 205 | LRW3F7EC6MC239688 |
| 206 | LRW3F7EC6MC239691 |
| 207 | LRW3F7EC7MC239683 |
| 208 | LRW3F7EC8MC239689 |
| 209 | LRW3F7EC9MC239667 |
| 210 | LRW3F7EC9MC239684 |
| 211 | LRW3F7EC9MC239698 |
| 212 | LRW3F7EC9MC316618 |
| 213 | LRW3F7ECXMC239693 |
| 214 | LRW3F7EK0NC601927 |
| 215 | LRW3F7EK0NC602124 |
| 216 | LRW3F7EK0PC828764 |
| 217 | LRW3F7EK0PC839814 |
| 218 | LRW3F7EK0PC839909 |
| 219 | LRW3F7EK0PC882615 |
| 220 | LRW3F7EK0RC058116 |
| 221 | LRW3F7EK0RC058231 |
| 222 | LRW3F7EK0RC090208 |
| 223 | LRW3F7EK1MC301103 |
| 224 | LRW3F7EK1MC316605 |
| 225 | LRW3F7EK1MC316619 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 226 | LRW3F7EK1NC571983 |
| 227 | LRW3F7EK1NC658959 |
| 228 | LRW3F7EK1PC839787 |
| 229 | LRW3F7EK1RC058237 |
| 230 | LRW3F7EK2NC705951 |
| 231 | LRW3F7EK3MC301104 |
| 232 | LRW3F7EK3MC317237 |
| 233 | LRW3F7EK3MC327248 |
| 234 | LRW3F7EK3MC393962 |
| 235 | LRW3F7EK3NC572021 |
| 236 | LRW3F7EK3NC601680 |
| 237 | LRW3F7EK3NC651981 |
| 238 | LRW3F7EK4MC327842 |
| 239 | LRW3F7EK4NC572996 |
| 240 | LRW3F7EK4NC602076 |
| 241 | LRW3F7EK4PC895853 |
| 242 | LRW3F7EK5MC301105 |
| 243 | LRW3F7EK5MC327820 |
| 244 | LRW3F7EK5NC573039 |
| 245 | LRW3F7EK5NC576815 |
| 246 | LRW3F7EK5NC601812 |
| 247 | LRW3F7EK6MC301100 |
| 248 | LRW3F7EK6MC327843 |
| 249 | LRW3F7EK6MC327972 |
| 250 | LRW3F7EK6NC572059 |
| 251 | LRW3F7EK6NC601396 |
| 252 | LRW3F7EK6NC601737 |
| 253 | LRW3F7EK6RC090620 |
| 254 | LRW3F7EK6RC176977 |
| 255 | LRW3F7EK7MC327690 |
| 256 | LRW3F7EK7MC327835 |
| 257 | LRW3F7EK7NC601956 |
| 258 | LRW3F7EK7PC828762 |
| 259 | LRW3F7EK7RC006918 |
| 260 | LRW3F7EK7RC090433 |
| 261 | LRW3F7EK7RC164742 |
| 262 | LRW3F7EK8MC301101 |
| 263 | LRW3F7EK8MC301180 |
| 264 | LRW3F7EK8NC601402 |
| 265 | LRW3F7EK8NC601416 |
| 266 | LRW3F7EK8NC601786 |
| 267 | LRW3F7EK8NC705744 |
| 268 | LRW3F7EK8RC164619 |
| 269 | LRW3F7EK8RC176706 |
| 270 | LRW3F7EK9NC601926 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 271 | LRW3F7EK9NC602039 |
| 272 | LRW3F7EK9NC651984 |
| 273 | LRW3F7EK9NC651998 |
| 274 | LRW3F7EK9NC659373 |
| 275 | LRW3F7EK9RC006516 |
| 276 | LRW3F7EK9RC006600 |
| 277 | LRW3F7EK9RC006645 |
| 278 | LRW3F7EK9RC006869 |
| 279 | LRW3F7EK9RC090255 |
| 280 | LRW3F7EKXMC301102 |
| 281 | LRW3F7EKXMC317221 |
| 282 | LRW3F7EKXMC327246 |
| 283 | LRW3F7EKXMC327831 |
| 284 | LRW3F7EKXMC327957 |
| 285 | LRW3F7EKXMC327960 |
| 286 | LRW3F7EKXNC572002 |
| 287 | LRW3F7EKXNC601787 |
| 288 | LRW3F7EKXNC601837 |
| 289 | LRW3F7EKXNC651959 |
| 290 | LRW3F7EKXRC090460 |
| 291 | LRW3F7EKXRC164587 |
| 292 | LRW3F7EKXRC176237 |
| 293 | LRW3F7EL0MC283380 |
| 294 | LRW3F7EL0NC601371 |
| 295 | LRW3F7EL0NC709411 |
| 296 | LRW3F7EL1MC283159 |
| 297 | LRW3F7EL1NC561012 |
| 298 | LRW3F7EL2NC560662 |
| 299 | LRW3F7EL3MC283373 |
| 300 | LRW3F7EL3MC283406 |
| 301 | LRW3F7EL3MC301077 |
| 302 | LRW3F7EL4NC659340 |
| 303 | LRW3F7EL6MC301090 |
| 304 | LRW3F7EL7MC327844 |
| 305 | LRW3F7EL7NC658960 |
| 306 | LRW3F7EL9NC572999 |
| 307 | LRW3F7EL9PC787608 |
| 308 | LRW3F7ELXMC283158 |
| 309 | LRW3F7ELXNC651954 |
| 310 | LRW3F7ET4RC141847 |
| 311 | LRW3F7ET5RC177031 |
| 312 | LRW3F7FA0MC166699 |
| 313 | LRW3F7FA0MC166704 |
| 314 | LRW3F7FA0MC166749 |
| 315 | LRW3F7FA0MC166752 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 316 | LRW3F7FA0MC166783 |
| 317 | LRW3F7FA0MC166816 |
| 318 | LRW3F7FA0MC175564 |
| 319 | LRW3F7FA0MC220230 |
| 320 | LRW3F7FA0MC222267 |
| 321 | LRW3F7FA0MC222270 |
| 322 | LRW3F7FA0MC222284 |
| 323 | LRW3F7FA1MC166730 |
| 324 | LRW3F7FA1MC166825 |
| 325 | LRW3F7FA1MC222116 |
| 326 | LRW3F7FA1MC222262 |
| 327 | LRW3F7FA1MC222276 |
| 328 | LRW3F7FA1MC222343 |
| 329 | LRW3F7FA1MC312527 |
| 330 | LRW3F7FA1MC312530 |
| 331 | LRW3F7FA2MC166669 |
| 332 | LRW3F7FA2MC166672 |
| 333 | LRW3F7FA2MC166753 |
| 334 | LRW3F7FA2MC166817 |
| 335 | LRW3F7FA2MC166820 |
| 336 | LRW3F7FA2MC222268 |
| 337 | LRW3F7FA2MC222271 |
| 338 | LRW3F7FA2MC222285 |
| 339 | LRW3F7FA2MC312536 |
| 340 | LRW3F7FA3MC166678 |
| 341 | LRW3F7FA3MC166745 |
| 342 | LRW3F7FA3MC222277 |
| 343 | LRW3F7FA3MC222280 |
| 344 | LRW3F7FA3MC239662 |
| 345 | LRW3F7FA4MC166687 |
| 346 | LRW3F7FA4MC166737 |
| 347 | LRW3F7FA4MC166754 |
| 348 | LRW3F7FA4MC166818 |
| 349 | LRW3F7FA4MC166821 |
| 350 | LRW3F7FA4MC222269 |
| 351 | LRW3F7FA4MC222272 |
| 352 | LRW3F7FA4MC222286 |
| 353 | LRW3F7FA4MC312246 |
| 354 | LRW3F7FA5MC166696 |
| 355 | LRW3F7FA5MC166729 |
| 356 | LRW3F7FA5MC166732 |
| 357 | LRW3F7FA5MC220420 |
| 358 | LRW3F7FA5MC222264 |
| 359 | LRW3F7FA5MC222278 |
| 360 | LRW3F7FA5MC222281 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 361 | LRW3F7FA5MC225620 |
| 362 | LRW3F7FA5MC239663 |
| 363 | LRW3F7FA6MC166674 |
| 364 | LRW3F7FA6MC166710 |
| 365 | LRW3F7FA6MC166738 |
| 366 | LRW3F7FA6MC166741 |
| 367 | LRW3F7FA6MC166755 |
| 368 | LRW3F7FA6MC166772 |
| 369 | LRW3F7FA6MC222273 |
| 370 | LRW3F7FA6MC222287 |
| 371 | LRW3F7FA6MC222354 |
| 372 | LRW3F7FA6MC225142 |
| 373 | LRW3F7FA6MC225156 |
| 374 | LRW3F7FA6MC225173 |
| 375 | LRW3F7FA6MC225626 |
| 376 | LRW3F7FA7MC166733 |
| 377 | LRW3F7FA7MC166747 |
| 378 | LRW3F7FA7MC166750 |
| 379 | LRW3F7FA7MC222265 |
| 380 | LRW3F7FA7MC222279 |
| 381 | LRW3F7FA7MC222282 |
| 382 | LRW3F7FA7MC222332 |
| 383 | LRW3F7FA7MC225134 |
| 384 | LRW3F7FA7MC225182 |
| 385 | LRW3F7FA7MC225621 |
| 386 | LRW3F7FA7MC239664 |
| 387 | LRW3F7FA7MC239678 |
| 388 | LRW3F7FA8MC166675 |
| 389 | LRW3F7FA8MC166742 |
| 390 | LRW3F7FA8MC166756 |
| 391 | LRW3F7FA8MC222274 |
| 392 | LRW3F7FA8MC222288 |
| 393 | LRW3F7FA8MC222355 |
| 394 | LRW3F7FA9MC166703 |
| 395 | LRW3F7FA9MC166717 |
| 396 | LRW3F7FA9MC166720 |
| 397 | LRW3F7FA9MC166734 |
| 398 | LRW3F7FA9MC166748 |
| 399 | LRW3F7FA9MC166751 |
| 400 | LRW3F7FA9MC166815 |
| 401 | LRW3F7FA9MC222123 |
| 402 | LRW3F7FA9MC222137 |
| 403 | LRW3F7FA9MC222140 |
| 404 | LRW3F7FA9MC222266 |
| 405 | LRW3F7FA9MC222283 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 406 | LRW3F7FA9MC225619 |
| 407 | LRW3F7FA9MC225622 |
| 408 | LRW3F7FAXMC166676 |
| 409 | LRW3F7FAXMC166709 |
| 410 | LRW3F7FAXMC166712 |
| 411 | LRW3F7FAXMC166726 |
| 412 | LRW3F7FAXMC166743 |
| 413 | LRW3F7FAXMC166791 |
| 414 | LRW3F7FAXMC222096 |
| 415 | LRW3F7FAXMC222101 |
| 416 | LRW3F7FAXMC222115 |
| 417 | LRW3F7FAXMC222129 |
| 418 | LRW3F7FAXMC222132 |
| 419 | LRW3F7FAXMC222261 |
| 420 | LRW3F7FAXMC222275 |
| 421 | LRW3F7FAXMC225628 |
| 422 | LRW3F7FJ0MC262591 |
| 423 | LRW3F7FJ0MC283148 |
| 424 | LRW3F7FJ0MC283151 |
| 425 | LRW3F7FJ0MC283313 |
| 426 | LRW3F7FJ0MC283389 |
| 427 | LRW3F7FJ0MC283392 |
| 428 | LRW3F7FJ1MC283143 |
| 429 | LRW3F7FJ1MC283398 |
| 430 | LRW3F7FJ1MC283403 |
| 431 | LRW3F7FJ2MC283149 |
| 432 | LRW3F7FJ2MC283152 |
| 433 | LRW3F7FJ3MC283046 |
| 434 | LRW3F7FJ3MC283144 |
| 435 | LRW3F7FJ3MC283399 |
| 436 | LRW3F7FJ4MC262593 |
| 437 | LRW3F7FJ4MC283105 |
| 438 | LRW3F7FJ4MC283153 |
| 439 | LRW3F7FJ4MC283301 |
| 440 | LRW3F7FJ4MC283329 |
| 441 | LRW3F7FJ4MC283394 |
| 442 | LRW3F7FJ4MC301098 |
| 443 | LRW3F7FJ5MC283145 |
| 444 | LRW3F7FJ6MC283154 |
| 445 | LRW3F7FJ6MC283395 |
| 446 | LRW3F7FJ6MC283400 |
| 447 | LRW3F7FJ6MC300809 |
| 448 | LRW3F7FJ6MC301099 |
| 449 | LRW3F7FJ7MC283146 |
| 450 | LRW3F7FJ7MC441730 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 451 | LRW3F7FJ8MC283155 |
| 452 | LRW3F7FJ8MC283317 |
| 453 | LRW3F7FJ9MC283150 |
| 454 | LRW3F7FJ9MC441857 |
| 455 | LRW3F7FJXMC283156 |
| 456 | LRW3F7FJXMC300831 |
| 457 | LRW3F7FJXMC301168 |
| 458 | LRW3F7FJXMC441754 |
| 459 | LRW3F7FJXMC441771 |
| 460 | LRW3F7FJXMC441785 |
| 461 | LRW3F7FJXMC441804 |
| 462 | LRW3F7FR6MC413620 |
| 463 | LRW3F7FS0NC521297 |
| 464 | LRW3F7FS0NC521655 |
| 465 | LRW3F7FS0NC521896 |
| 466 | LRW3F7FS0NC658871 |
| 467 | LRW3F7FS0PC758293 |
| 468 | LRW3F7FS0PC759282 |
| 469 | LRW3F7FS0PC759394 |
| 470 | LRW3F7FS0PC822414 |
| 471 | LRW3F7FS0PC882306 |
| 472 | LRW3F7FS0RC006712 |
| 473 | LRW3F7FS0RC006760 |
| 474 | LRW3F7FS0RC006807 |
| 475 | LRW3F7FS0RC006953 |
| 476 | LRW3F7FS0RC014888 |
| 477 | LRW3F7FS0RC071706 |
| 478 | LRW3F7FS0RC071804 |
| 479 | LRW3F7FS0RC090420 |
| 480 | LRW3F7FS0RC090501 |
| 481 | LRW3F7FS0RC137798 |
| 482 | LRW3F7FS0RC137851 |
| 483 | LRW3F7FS0RC137879 |
| 484 | LRW3F7FS0RC138143 |
| 485 | LRW3F7FS0RC138188 |
| 486 | LRW3F7FS0RC138367 |
| 487 | LRW3F7FS0RC176343 |
| 488 | LRW3F7FS0RC967360 |
| 489 | LRW3F7FS0RC979606 |
| 490 | LRW3F7FS1NC521499 |
| 491 | LRW3F7FS1NC601823 |
| 492 | LRW3F7FS1NC601871 |
| 493 | LRW3F7FS1NC602101 |
| 494 | LRW3F7FS1PC812085 |
| 495 | LRW3F7FS1PC839691 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 496 | LRW3F7FS1PC895663 |
| 497 | LRW3F7FS1PC914681 |
| 498 | LRW3F7FS1RC006668 |
| 499 | LRW3F7FS1RC006847 |
| 500 | LRW3F7FS1RC071990 |
| 501 | LRW3F7FS1RC090345 |
| 502 | LRW3F7FS1RC137812 |
| 503 | LRW3F7FS1RC138037 |
| 504 | LRW3F7FS1RC138264 |
| 505 | LRW3F7FS2NC478761 |
| 506 | LRW3F7FS2NC521298 |
| 507 | LRW3F7FS2NC602074 |
| 508 | LRW3F7FS2NC651968 |
| 509 | LRW3F7FS2NC652005 |
| 510 | LRW3F7FS2NC658886 |
| 511 | LRW3F7FS2NC659410 |
| 512 | LRW3F7FS2NC705348 |
| 513 | LRW3F7FS2PC758179 |
| 514 | LRW3F7FS2PC758246 |
| 515 | LRW3F7FS2PC787584 |
| 516 | LRW3F7FS2PC787598 |
| 517 | LRW3F7FS2PC822415 |
| 518 | LRW3F7FS2PC839781 |
| 519 | LRW3F7FS2PC839876 |
| 520 | LRW3F7FS2PC895848 |
| 521 | LRW3F7FS2PC895946 |
| 522 | LRW3F7FS2PC918836 |
| 523 | LRW3F7FS2PC918867 |
| 524 | LRW3F7FS2RC006713 |
| 525 | LRW3F7FS2RC006761 |
| 526 | LRW3F7FS2RC006808 |
| 527 | LRW3F7FS2RC006954 |
| 528 | LRW3F7FS2RC014052 |
| 529 | LRW3F7FS2RC071609 |
| 530 | LRW3F7FS2RC071805 |
| 531 | LRW3F7FS2RC137723 |
| 532 | LRW3F7FS2RC137799 |
| 533 | LRW3F7FS2RC138144 |
| 534 | LRW3F7FS2RC138189 |
| 535 | LRW3F7FS2RC164565 |
| 536 | LRW3F7FS2RC979509 |
| 537 | LRW3F7FS3NC521553 |
| 538 | LRW3F7FS3NC651980 |
| 539 | LRW3F7FS3NC659299 |
| 540 | LRW3F7FS3PC758143 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 541 | LRW3F7FS3PC759504 |
| 542 | LRW3F7FS3PC818163 |
| 543 | LRW3F7FS3PC895664 |
| 544 | LRW3F7FS3PC914553 |
| 545 | LRW3F7FS3PC914679 |
| 546 | LRW3F7FS3RC006624 |
| 547 | LRW3F7FS3RC006669 |
| 548 | LRW3F7FS3RC006848 |
| 549 | LRW3F7FS3RC014450 |
| 550 | LRW3F7FS3RC014559 |
| 551 | LRW3F7FS3RC090542 |
| 552 | LRW3F7FS3RC090699 |
| 553 | LRW3F7FS3RC138265 |
| 554 | LRW3F7FS3RC138315 |
| 555 | LRW3F7FS4NC521299 |
| 556 | LRW3F7FS4NC522002 |
| 557 | LRW3F7FS4NC601704 |
| 558 | LRW3F7FS4NC602075 |
| 559 | LRW3F7FS4NC658811 |
| 560 | LRW3F7FS4PC758166 |
| 561 | LRW3F7FS4PC787554 |
| 562 | LRW3F7FS4PC812324 |
| 563 | LRW3F7FS4PC895995 |
| 564 | LRW3F7FS4RC006535 |
| 565 | LRW3F7FS4RC006759 |
| 566 | LRW3F7FS4RC006955 |
| 567 | LRW3F7FS4RC006986 |
| 568 | LRW3F7FS4RC071952 |
| 569 | LRW3F7FS4RC090209 |
| 570 | LRW3F7FS4RC090419 |
| 571 | LRW3F7FS4RC137836 |
| 572 | LRW3F7FS4RC137982 |
| 573 | LRW3F7FS4RC138033 |
| 574 | LRW3F7FS4RC138081 |
| 575 | LRW3F7FS4RC164793 |
| 576 | LRW3F7FS4RC967359 |
| 577 | LRW3F7FS5NC521392 |
| 578 | LRW3F7FS5NC521652 |
| 579 | LRW3F7FS5NC521666 |
| 580 | LRW3F7FS5NC601811 |
| 581 | LRW3F7FS5NC602036 |
| 582 | LRW3F7FS5PC895987 |
| 583 | LRW3F7FS5RC006625 |
| 584 | LRW3F7FS5RC006849 |
| 585 | LRW3F7FS5RC014188 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 586 | LRW3F7FS5RC071703 |
| 587 | LRW3F7FS5RC072074 |
| 588 | LRW3F7FS5RC090381 |
| 589 | LRW3F7FS5RC090543 |
| 590 | LRW3F7FS5RC090641 |
| 591 | LRW3F7FS5RC137876 |
| 592 | LRW3F7FS5RC137988 |
| 593 | LRW3F7FS5RC138039 |
| 594 | LRW3F7FS5RC138266 |
| 595 | LRW3F7FS5RC979553 |
| 596 | LRW3F7FS6NC521496 |
| 597 | LRW3F7FS6NC601784 |
| 598 | LRW3F7FS6PC812812 |
| 599 | LRW3F7FS6PC895996 |
| 600 | LRW3F7FS6RC006536 |
| 601 | LRW3F7FS6RC006987 |
| 602 | LRW3F7FS6RC007069 |
| 603 | LRW3F7FS6RC014118 |
| 604 | LRW3F7FS6RC071953 |
| 605 | LRW3F7FS6RC137983 |
| 606 | LRW3F7FS6RC138275 |
| 607 | LRW3F7FS7NC521300 |
| 608 | LRW3F7FS7NC521393 |
| 609 | LRW3F7FS7NC601955 |
| 610 | LRW3F7FS7NC602037 |
| 611 | LRW3F7FS7PC758226 |
| 612 | LRW3F7FS7PC758338 |
| 613 | LRW3F7FS7PC895828 |
| 614 | LRW3F7FS7RC006626 |
| 615 | LRW3F7FS7RC006917 |
| 616 | LRW3F7FS7RC007033 |
| 617 | LRW3F7FS7RC014760 |
| 618 | LRW3F7FS7RC071654 |
| 619 | LRW3F7FS7RC071704 |
| 620 | LRW3F7FS7RC071914 |
| 621 | LRW3F7FS7RC090382 |
| 622 | LRW3F7FS7RC138320 |
| 623 | LRW3F7FS8NC521290 |
| 624 | LRW3F7FS8PC758154 |
| 625 | LRW3F7FS8PC839686 |
| 626 | LRW3F7FS8PC882358 |
| 627 | LRW3F7FS8PC882618 |
| 628 | LRW3F7FS8RC006537 |
| 629 | LRW3F7FS8RC006988 |
| 630 | LRW3F7FS8RC071856 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 631 | LRW3F7FS8RC072117 |
| 632 | LRW3F7FS8RC090665 |
| 633 | LRW3F7FS9NC521296 |
| 634 | LRW3F7FS9NC521833 |
| 635 | LRW3F7FS9NC601925 |
| 636 | LRW3F7FS9NC602038 |
| 637 | LRW3F7FS9NC602122 |
| 638 | LRW3F7FS9NC705296 |
| 639 | LRW3F7FS9NC709462 |
| 640 | LRW3F7FS9NC709512 |
| 641 | LRW3F7FS9PC758292 |
| 642 | LRW3F7FS9PC818054 |
| 643 | LRW3F7FS9RC006806 |
| 644 | LRW3F7FS9RC071655 |
| 645 | LRW3F7FS9RC071705 |
| 646 | LRW3F7FS9RC071753 |
| 647 | LRW3F7FS9RC071803 |
| 648 | LRW3F7FS9RC090500 |
| 649 | LRW3F7FS9RC090710 |
| 650 | LRW3F7FSXNC521498 |
| 651 | LRW3F7FSXNC521551 |
| 652 | LRW3F7FSXNC601691 |
| 653 | LRW3F7FSXNC601769 |
| 654 | LRW3F7FSXNC601836 |
| 655 | LRW3F7FSXNC601870 |
| 656 | LRW3F7FSXNC602114 |
| 657 | LRW3F7FSXNC658599 |
| 658 | LRW3F7FSXNC705131 |
| 659 | LRW3F7FSXNC705341 |
| 660 | LRW3F7FSXNC705579 |
| 661 | LRW3F7FSXNC705906 |
| 662 | LRW3F7FSXNC709065 |
| 663 | LRW3F7FSXNC709261 |
| 664 | LRW3F7FSXPC758270 |
| 665 | LRW3F7FSXPC759080 |
| 666 | LRW3F7FSXPC759595 |
| 667 | LRW3F7FSXPC759791 |
| 668 | LRW3F7FSXPC787560 |
| 669 | LRW3F7FSXPC839740 |
| 670 | LRW3F7FSXPC895662 |
| 671 | LRW3F7FSXRC006670 |
| 672 | LRW3F7FSXRC006989 |
| 673 | LRW3F7FSXRC071857 |
| 674 | LRW3F7FSXRC090585 |
| 675 | LRW3F7FSXRC090666 |

## 受影響車輛資料

| 序號  | 車身編號 (汽車識別代號)     |
|-----|-------------------|
| 676 | LRW3F7FSXRC137808 |
| 677 | LRW3F7FSXRC137811 |
| 678 | LRW3F7FSXRC137940 |
| 679 | LRW3F7FSXRC138151 |
| 680 | LRW3F7FSXRC138330 |
| 681 | LRW3F7FSXRC142989 |