

## 召回車輛詳細資料

牌子	TESLA
款式	Model S
摘要	更新 電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值 固件包版本
召回詳細內容	<p>由於固件包 (2022.36) 更改了電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值，這可能會錯誤地將來自不利路況（即坑洼或顛簸）的外力，判斷為轉向助力扭矩，從而可能導致減少動力轉向輔助。</p> <p>雖然減少或失去動力轉向輔助不會影響車輛的轉向控制，但可能會使駕駛員轉向比較困難，需要用力轉向，特別是在低速時。</p>
車輛製造日期	2017 - 2020
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	<a href="https://www.tesla.com/zh_mo">https://www.tesla.com/zh_mo</a>
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

## 受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	5YJSB7E20JF282472
2	5YJSB7E27JF254930
3	5YJSB7E2XJF268014