

## 召回車輛詳細資料

牌子	TESLA
款式	Model X
摘要	更新 電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值 固件包版本
召回詳細內容	<p>由於固件包 (2022.36) 更改了電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值，這可能會錯誤地將來自不利路況（即坑洼或顛簸）的外力，判斷為轉向助力扭矩，從而可能導致減少動力轉向輔助。</p> <p>雖然減少或失去動力轉向輔助不會影響車輛的轉向控制，但可能會使駕駛員轉向比較困難，需要用力轉向，特別是在低速時。</p>
車輛製造日期	2017 - 2020
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	<a href="https://www.tesla.com/zh_mo">https://www.tesla.com/zh_mo</a>
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

## 受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	5YJXDCE20JF098111
2	5YJXDCE20JF117482
3	5YJXDCE20LF251072
4	5YJXDCE22JF113160
5	5YJXDCE22JF132615
6	5YJXDCE22KF147245
7	5YJXDCE22KF158956
8	5YJXDCE22LF287538
9	5YJXDCE23LF286706
10	5YJXDCE23MF311119
11	5YJXDCE24JF105139
12	5YJXDCE25JF105120
13	5YJXDCE25JF126677
14	5YJXDCE25JF131409
15	5YJXDCE25JF133905
16	5YJXDCE25KF147241
17	5YJXDCE25KF158952
18	5YJXDCE26JF128292
19	5YJXDCE26KF147247
20	5YJXDCE26KF158961
21	5YJXDCE27JF098087
22	5YJXDCE27JF111890
23	5YJXDCE27KF146673
24	5YJXDCE27LF251070
25	5YJXDCE28KF158962
26	5YJXDCE2XJF086676
27	5YJXDCE2XJF105131
28	5YJXDCE2XJF110250
29	5YJXDCE2XJF130191
30	5YJXDCE2XKF158963
31	5YJXDCE2XMF309299
32	5YJXDCE46LF288418
33	5YJXDCE48MF308136