

召回車輛詳細資料

牌子	豐田
款式	Alphard / BZ4X / Camry / ES / LBX / LM / LS / NX / RX / RZ
摘要	對多款配備 21MM 顯示音頻主機的車型進行韌體重新編程 - TN2
召回詳細內容	由於車輛配備的 21MM 顯示音訊 (Display Audio) 主機存在軟體安裝不正確的問題。當顯示音訊主機在接收並處理 FM 廣播信號時，可能導致主機發生重啟，或出現黑屏現象；其原因在於顯示音訊內部處理器負載過高。
車輛製造日期	2023年7月 - 2024年12月
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520098
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.toyotamacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTNABA AH008000702
2	JTNAF AAH808000595
3	JTNAF AAH108000664
4	JTNAF AAHX08000632
5	JTNAF AAH708000734
6	JTNAF AAH808000810
7	JTNAF AAH908000590
8	JTNABA AH308000953
9	JTNAF AAH608000823
10	JTNAF AAH208000768
11	JTNABA AH208000717
12	JTNACA AH908003241
13	JTNAF AAHX08000811
14	JTNABA AH508000615
15	JTNABA AH608001076
16	JTNABA AH608001076
17	JTNAF AAHX08002090
18	JTNAF AAH208002195
19	JTNAF AAH308002111
20	JTNAF AAH508000635
21	JTNAF AAH908002078
22	JTNAF AAH508002126
23	JTNAF AAH208002407
24	JTNAF AAH908000816
25	JTNAF AAH108000597
26	JTNAF AAH808000838
27	JTNAF AAH708002175
28	JTNABA AH208002354
29	JTNAF AAH108002110
30	JTNAF AAH508002207
31	JTNAF AAH608002121
32	JTNAF AAH708000782
33	JTNAF AAH708000782
34	JTNAF AAH708002208
35	JTNAF AAH108003001
36	JTNAF AAH008000624
37	JTNAF AAH508000778
38	JTNAF AAH508000778
39	JTNAF AAH508002188
40	JTNAF AAH008002177
41	JTNAF AAHX08002719
42	JTNAF AAH608002250
43	JTNABA AH908002593
44	JTNAF AAH508003101

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
45	JTNAFAAH108002642
46	JTNAFAAH908000766
47	JTNAFAAH708000815
48	JTNACAAH708002752
49	JTNAFAAHX08002297
50	JTNAFAAH708002550
51	JTNAFAAH008002244
52	JTNAEACH908011993
53	JTNABAAH708000969
54	JTNAFAAHX08002185
55	JTNAFAAH108002933
56	JTNAFAAH308002187
57	JTNAFAAHX08002431
58	JTNAFAAH608003107
59	JTNAFAAH308002691
60	JTNAFAAH108002009
61	JTNAFAAH808002802
62	JTNAFAAH408000786
63	JTNAFAAH408000786
64	JTNAFAAH808003089
65	JTNABAAH908001220
66	JTNAFAAH108000793
67	JTNAFAAH108000793
68	JTNAFAAH008002518
69	JTNABAAH308000497
70	JTNAFAAH308003095
71	JTNABAAH508002106
72	JTNABAAH708002964
73	JTNABAAH008003003
74	JTNAFAAH508003082
75	JTNAFAAH808002900
76	JTNAFAAH608001504
77	JTNAFAAH408003056
78	JTNAFAAHX08003076
79	JTNAFAAH308003100
80	JTNAFAAH708003018
81	JTNAFAAH508003003
82	JTNABAAH808002990
83	JTHCEABD105000594
84	JTNAFAAH108003094
85	JTNAEACH308018891
86	JTNAFAAH508002708
87	JTNAFAAH408002764
88	JTNAFAAH508000781

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
89	JTNAAFAAH508000781
90	JTNAAFAAH108002365
91	JTNAAFAAH808003092
92	JTNAAFAAH408003607
93	JTNAAFAAH008001899
94	JTHCDAAD905002128
95	JTNAAFAAH508001400
96	JTNAAFAAH808003013
97	JTNAAFAAH708002872
98	JTNAAFAAH508002420
99	JTNAAFAAH208001936
100	JTNAAFAAH608002054
101	JTNAAFAAH808003108
102	JTNABAAH008002997
103	JTNAAFAAH408003090
104	JTNAAFAAH708000894
105	JTNAAFAAH308003078