

召回車輛詳細資料	
牌子	TESLA
款式	Model X
摘要	更新軟體以升級車門鎖門軟體
召回詳細內容	本次召回中的部分車輛在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖門可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱患。 檢查車輛上安裝的軟體版本，若需要，將軟體更新至2023.44.30.4或更高版本。
車輛製造日期	2023年
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	https://www.tesla.com/zh mo
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料	
序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	7SAXCCE50PF404930
2	7SAXCCE52PF404931
3	7SAXCCE61PF404928
4	7SAXCCE63PF404929
5	7SAXCCE63PF404932