

召回車輛詳細資料

牌子	Audi
款式	TT, R8
摘要	更換駕駛座安全氣囊
召回詳細內容	有可能如果駕駛座安全氣囊展開，氣體發生器外殼可能會損壞。這可能會導致小金屬零件從外殼脫落並可能傷害駕駛員或乘客。
車輛製造日期	2015年至2017年
進口商名稱	合盈汽車有限公司
進口商 - 查詢電話	28857533
進口商 - 查詢網頁	https://www.audimacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	TRUZZZFV5F1009483
2	TRUZZZFV4F1010351
3	TRUZZZFV2F1010381
4	TRUZZZFV7F1010618
5	TRUZZZFV6F1012523
6	TRUZZZFV3F1012589
7	TRUZZZFV4F1012598
8	TRUZZZFV6F1012618
9	TRUZZZFV4F1012794
10	TRUZZZFV4F1013704
11	TRUZZZFV0F1016891
12	TRUZZZFVXF1018115
13	TRUZZZFV2F1019758
14	TRUZZZFV9F1019840
15	TRUZZZFV3F1021292
16	TRUZZZFV6F1021352
17	TRUZZZFV4F1021432
18	TRUZZZFV8G1002948
19	TRUZZZFV1G1003844
20	TRUZZZFV7G1004352
21	TRUZZZFV5G1007461
22	TRUZZZFV5G1013390
23	TRUZZZFVXG1015006
24	TRUZZZFV9G1030130
25	TRUZZZFV7G1031552
26	TRUZZZFV0H1014500
27	TRUZZZFV8H1014793
28	WUAZZZFX1H7901597