

召回車輛詳細資料	
牌子	TESLA
款式	Model X
摘要	修正未能正確提示駕駛者車輛之前行李艙蓋是否已鎖上.
召回詳細內容	部份受影響的車輛未能正確感應行李艙蓋是否已鎖上. 由於沒有正確提示, 導致駕駛者不清楚前行李艙蓋已經在開啟狀況下, 仍然繼續駕駛車輛。 在最壞情況下, 打開的行李艙蓋, 有可能影響駕駛者視線, 導致碰撞意外。 Tesla 將提供檢查及軟件更新修正問題 (2024.20.3 或之後) 廠方參考編號: SB-24-00-012
車輛製造日期	2021年8月18日至2024年7月15日
進口商名稱	TESLA ENERGIA MACAU LIMITADA
進口商 - 查詢電話	0800-249
進口商 - 查詢網頁	https://www.tesla.com/zh_mo
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	7SAXCCE5XPF418639
2	7SAXCCE50PF404930
3	7SAXCCE52PF404931
4	7SAXCCE56PF418833
5	7SAXCCE58PF418378
6	7SAXCCE58PF418896
7	7SAXCCE58RF446670
8	7SAXCCE5XPF418835
9	7SAXCCE61PF404928
10	7SAXCCE63PF404929
11	7SAXCCE63PF404932
12	7SAXCCE67PF418705