

召回車輛詳細資料

牌子	豐田
款式	Sienta (MXPC10 / MXPL10)
摘要	前輪下搖臂
召回詳細內容	如果車輛經常在鹽分較高的道路行駛，前輪下搖臂有可能出現鏽蝕或裂紋等現象。此問題是由於前下搖臂的球形接頭 (Ball Joint) 連接部件在車輛使用環境中的耐用性考慮不足所引致。如果車輛在這狀況下繼續使用，裂縫可能會擴大。在最壞的情況下，車輛可能會失去駕駛性能而增加意外的風險。
車輛製造日期	Sienta-2019 年 10 月 10 日 至 2024 年 1 月 19 日
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520012 / 28719268
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.toyotamacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTDBABA300L000105
2	JTDBABA300L000153
3	JTDBABA300L000184
4	JTDBABA300L000251
5	JTDBABA300L000265
6	JTDBABA300L000380
7	JTDBABA310L000209
8	JTDBABA310L000260
9	JTDBABA310L000274
10	JTDBABA310L000288
11	JTDBABA310L000341
12	JTDBABA320L000106
13	JTDBABA320L000154
14	JTDBABA320L000297
15	JTDBABA330L000101
16	JTDBABA330L000258
17	JTDBABA330L000261
18	JTDBABA330L000339
19	JTDBABA340L000141
20	JTDBABA340L000334
21	JTDBABA350L000150
22	JTDBABA350L000164
23	JTDBABA360L000108
24	JTDBABA360L000268
25	JTDBABA370L000263
26	JTDBABA370L000294
27	JTDBABA390L000202
28	JTDBABA3X0L000192
29	JTDBBBA300L000716
30	JTDBBBA300L000876
31	JTDBBBA300L000912
32	JTDBBBA300L000926
33	JTDBBBA300L001087
34	JTDBBBA300L001106
35	JTDBBBA300L001123
36	JTDBBBA300L001185
37	JTDBBBA300L001249
38	JTDBBBA300L001283
39	JTDBBBA300L001297
40	JTDBBBA300L001378
41	JTDBBBA310L000157
42	JTDBBBA310L000322
43	JTDBBBA310L000370
44	JTDBBBA310L000711
45	JTDBBBA310L000790
46	JTDBBBA310L000840
47	JTDBBBA310L000918
48	JTDBBBA310L000966

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
49	JTDBBBA310L000997
50	JTDBBBA310L001146
51	JTDBBBA310L001194
52	JTDBBBA310L001230
53	JTDBBBA310L001261
54	JTDBBBA310L001292
55	JTDBBBA320L000958
56	JTDBBBA320L001060
57	JTDBBBA320L001236
58	JTDBBBA320L001253
59	JTDBBBA320L001298
60	JTDBBBA320L001303
61	JTDBBBA330L000273
62	JTDBBBA330L000337
63	JTDBBBA330L000662
64	JTDBBBA330L000810
65	JTDBBBA330L000886
66	JTDBBBA330L000967
67	JTDBBBA330L001004
68	JTDBBBA330L001052
69	JTDBBBA330L001102
70	JTDBBBA330L001231
71	JTDBBBA330L001312
72	JTDBBBA340L000265
73	JTDBBBA340L000430
74	JTDBBBA340L000704
75	JTDBBBA340L000850
76	JTDBBBA340L000878
77	JTDBBBA340L000914
78	JTDBBBA340L001013
79	JTDBBBA340L001030
80	JTDBBBA340L001173
81	JTDBBBA340L001187
82	JTDBBBA340L001206
83	JTDBBBA340L001237
84	JTDBBBA340L001254
85	JTDBBBA340L001285
86	JTDBBBA340L001299
87	JTDBBBA340L001318
88	JTDBBBA340L001321
89	JTDBBBA350L000260
90	JTDBBBA350L000775
91	JTDBBBA350L000971
92	JTDBBBA350L001019
93	JTDBBBA350L001067
94	JTDBBBA350L001134
95	JTDBBBA350L001313
96	JTDBBBA360L000266

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
97	JTDBBBA360L000381
98	JTDBBBA360L000784
99	JTDBBBA360L000901
100	JTDBBBA360L001305
101	JTDBBBA360L001319
102	JTDBBBA370L000647
103	JTDBBBA370L001264
104	JTDBBBA370L001295
105	JTDBBBA370L001300
106	JTDBBBA370L001345
107	JTDBBBA380L000415
108	JTDBBBA380L000642
109	JTDBBBA380L000866
110	JTDBBBA380L000933
111	JTDBBBA380L001032
112	JTDBBBA380L001158
113	JTDBBBA380L001161
114	JTDBBBA380L001242
115	JTDBBBA380L001256
116	JTDBBBA380L001306
117	JTDBBBA390L000343
118	JTDBBBA390L000469
119	JTDBBBA390L000942
120	JTDBBBA390L001136
121	JTDBBBA390L001170
122	JTDBBBA390L001251
123	JTDBBBA3X0L000254
124	JTDBBBA3X0L000688
125	JTDBBBA3X0L000903
126	JTDBBBA3X0L000934
127	JTDBBBA3X0L001016
128	JTDBBBA3X0L001050
129	JTDBBBA3X0L001095
130	JTDBBBA3X0L001114
131	JTDBBBA3X0L001176
132	JTDBBBA3X0L001193
133	JTDBBBA3X0L001243
134	JTDBBBA3X0L001260
135	JTDBBBA3X0L001307
136	JTDBBBA3X0L001341