召回車輛詳細資料

牌子	豐田
款式	Alphard(AGH30/A YH30/GGH30)
摘要	前引擎蓋飾條
召回詳細內容	在相關車輛的前引擎蓋飾條中，由於對安裝結構考慮不足，飾條可能因溫度變化而變形，這可能導致在飾條的安裝部位因反覆施加壓力而出現裂紋和鬆動。因此，如果飾條在這種狀態下繼續使用，可能會脫落並對其他交通造成阻礙。
車輛製造日期	2020年7月30日 - 2023年4月18日
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520098
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.toyotamacau.com/
受影響車輛的車身編號(汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTNGF3DH908029587
2	JTNGK3DHX08062237
3	JTNGK3DH208062250
4	JTNGK3DH708062261
5	JTNGK3DH608062283
6	JTNGK3DH008062294
7	JTNGK3DH808062317
8	JTNGK3DH708062308
9	JTNHS3DH208034002
10	JTNGK3DHX08062349
11	JTNGK3DH108062367
12	JTNGK3DH708062325
13	JTNGK3DH008062344
14	JTNGK3DH008062358
15	JTNGK3DH308062368
16	JTNGK3DH708062440
17	JTNGK3DH708062454
18	JTNGK3DH208062426
19	JTNGK3DH708062437
20	JTNGK3DH608062459
21	JTNGK3DH608062493
22	JTNGK3DHX08062478
23	JTNHS3DH308037474
24	JTNGK3DH208062491
25	JTNGK3DH808062480
26	JTNGK3DH108062496
27	JTNGK3DHX08062514
28	JTNGK3DH308062497
29	JTNGK3DH408062461
30	JTNGK3DH508062470