

召回車輛詳細資料

牌子	豐田
款式	Sienta / Sienta HV
摘要	檢查或更換安全帶卡扣線束 - TR1
召回詳細內容	因第二排座椅安全帶未系警示系統中安全帶卡扣線束的佈線路徑設計考慮不足，在安全帶反復系扣與解扣的過程中，線束可能受到重複應力影響而發生斷裂。一旦線束斷裂，系統將無法準確檢測並指示安全帶的系扣狀態，導致安全帶未系警示功能失效。
車輛製造日期	2022年7月 - 2025年2月
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520098
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.toyotamacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTDBABA300L000105
2	JTDBABA300L000153
3	JTDBABA300L000184
4	JTDBABA300L000251
5	JTDBABA300L000265
6	JTDBABA300L000380
7	JTDBABA310L000209
8	JTDBABA310L000260
9	JTDBABA310L000274
10	JTDBABA310L000288
11	JTDBABA310L000341
12	JTDBABA320L000154
13	JTDBABA320L000297
14	JTDBABA330L000258
15	JTDBABA330L000261
16	JTDBABA330L000339
17	JTDBABA340L000141
18	JTDBABA340L000334
19	JTDBABA350L000150
20	JTDBABA350L000164
21	JTDBABA360L000108
22	JTDBABA360L000268
23	JTDBABA370L000263
24	JTDBABA370L000294
25	JTDBABA390L000202
26	JTDBABA3X0L000192
27	JTDBBBA300L000716
28	JTDBBBA300L000876
29	JTDBBBA300L000912
30	JTDBBBA300L000926
31	JTDBBBA300L001087
32	JTDBBBA300L001106
33	JTDBBBA300L001123
34	JTDBBBA300L001185
35	JTDBBBA300L001249
36	JTDBBBA300L001283
37	JTDBBBA300L001297
38	JTDBBBA300L001333
39	JTDBBBA300L001350
40	JTDBBBA300L001378
41	JTDBBBA300L001882
42	JTDBBBA300L002143
43	JTDBBBA300L002692
44	JTDBBBA300L002739

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
45	JTDBBBA310L000157
46	JTDBBBA310L000322
47	JTDBBBA310L000370
48	JTDBBBA310L000711
49	JTDBBBA310L000790
50	JTDBBBA310L000840
51	JTDBBBA310L000918
52	JTDBBBA310L000966
53	JTDBBBA310L000997
54	JTDBBBA310L001146
55	JTDBBBA310L001194
56	JTDBBBA310L001230
57	JTDBBBA310L001258
58	JTDBBBA310L001261
59	JTDBBBA310L001292
60	JTDBBBA310L001339
61	JTDBBBA310L001826
62	JTDBBBA310L001857
63	JTDBBBA310L001907
64	JTDBBBA310L002281
65	JTDBBBA320L000958
66	JTDBBBA320L001060
67	JTDBBBA320L001236
68	JTDBBBA320L001253
69	JTDBBBA320L001298
70	JTDBBBA320L001303
71	JTDBBBA320L001317
72	JTDBBBA320L001348
73	JTDBBBA320L001446
74	JTDBBBA320L001592
75	JTDBBBA320L001656
76	JTDBBBA320L001835
77	JTDBBBA320L001897
78	JTDBBBA320L002158
79	JTDBBBA320L002256
80	JTDBBBA320L002662
81	JTDBBBA320L002726
82	JTDBBBA330L000273
83	JTDBBBA330L000337
84	JTDBBBA330L000662
85	JTDBBBA330L000810
86	JTDBBBA330L000886
87	JTDBBBA330L000967
88	JTDBBBA330L001004

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
89	JTDBBBA330L001052
90	JTDBBBA330L001102
91	JTDBBBA330L001231
92	JTDBBBA330L001312
93	JTDBBBA330L001326
94	JTDBBBA330L001469
95	JTDBBBA330L001634
96	JTDBBBA330L002167
97	JTDBBBA330L002265
98	JTDBBBA330L002279
99	JTDBBBA330L002749
100	JTDBBBA340L000265
101	JTDBBBA340L000430
102	JTDBBBA340L000704
103	JTDBBBA340L000850
104	JTDBBBA340L000878
105	JTDBBBA340L000914
106	JTDBBBA340L001013
107	JTDBBBA340L001030
108	JTDBBBA340L001173
109	JTDBBBA340L001187
110	JTDBBBA340L001206
111	JTDBBBA340L001237
112	JTDBBBA340L001254
113	JTDBBBA340L001285
114	JTDBBBA340L001299
115	JTDBBBA340L001318
116	JTDBBBA340L001321
117	JTDBBBA340L001349
118	JTDBBBA340L002274
119	JTDBBBA340L002419
120	JTDBBBA340L002517
121	JTDBBBA340L002551
122	JTDBBBA340L002775
123	JTDBBBA350L000260
124	JTDBBBA350L000775
125	JTDBBBA350L000971
126	JTDBBBA350L001019
127	JTDBBBA350L001067
128	JTDBBBA350L001134
129	JTDBBBA350L001313
130	JTDBBBA350L001957
131	JTDBBBA350L002557
132	JTDBBBA360L000266

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
133	JTDBBBA360L000381
134	JTDBBBA360L000784
135	JTDBBBA360L000901
136	JTDBBBA360L001305
137	JTDBBBA360L001319
138	JTDBBBA360L001336
139	JTDBBBA360L001496
140	JTDBBBA360L001854
141	JTDBBBA360L001871
142	JTDBBBA360L002017
143	JTDBBBA360L002082
144	JTDBBBA360L002552
145	JTDBBBA360L002714
146	JTDBBBA360L002762
147	JTDBBBA370L000647
148	JTDBBBA370L001264
149	JTDBBBA370L001295
150	JTDBBBA370L001300
151	JTDBBBA370L001314
152	JTDBBBA370L001331
153	JTDBBBA370L001345
154	JTDBBBA370L001524
155	JTDBBBA370L002270
156	JTDBBBA370L002513
157	JTDBBBA370L002611
158	JTDBBBA370L002656
159	JTDBBBA370L002690
160	JTDBBBA380L000415
161	JTDBBBA380L000642
162	JTDBBBA380L000866
163	JTDBBBA380L000933
164	JTDBBBA380L001032
165	JTDBBBA380L001158
166	JTDBBBA380L001161
167	JTDBBBA380L001242
168	JTDBBBA380L001256
169	JTDBBBA380L001306
170	JTDBBBA380L001399
171	JTDBBBA380L001449
172	JTDBBBA380L001483
173	JTDBBBA380L001886
174	JTDBBBA380L001922
175	JTDBBBA380L002164
176	JTDBBBA380L002228

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
177	JTDBBBA380L002603
178	JTDBBBA390L000343
179	JTDBBBA390L000469
180	JTDBBBA390L000942
181	JTDBBBA390L001136
182	JTDBBBA390L001170
183	JTDBBBA390L001251
184	JTDBBBA390L001346
185	JTDBBBA390L001430
186	JTDBBBA390L002075
187	JTDBBBA390L002139
188	JTDBBBA390L002187
189	JTDBBBA390L002271
190	JTDBBBA390L002447
191	JTDBBBA3X0L000254
192	JTDBBBA3X0L000688
193	JTDBBBA3X0L000903
194	JTDBBBA3X0L000934
195	JTDBBBA3X0L001016
196	JTDBBBA3X0L001050
197	JTDBBBA3X0L001095
198	JTDBBBA3X0L001114
199	JTDBBBA3X0L001176
200	JTDBBBA3X0L001193
201	JTDBBBA3X0L001243
202	JTDBBBA3X0L001260
203	JTDBBBA3X0L001291
204	JTDBBBA3X0L001307
205	JTDBBBA3X0L001310
206	JTDBBBA3X0L001338
207	JTDBBBA3X0L001341
208	JTDBBBA3X0L001565
209	JTDBBBA3X0L001596
210	JTDBBBA3X0L001842
211	JTDBBBA3X0L002053
212	JTDBBBA3X0L002361
213	JTDBBBA3X0L002537
214	JTDBBBA3X0L002649